

Ceník sad a montáží .



| Označení | Počet / typ čidel | Montáž | Poznámka | *Cena |
|-------------------------|------------------------------------|--|---|----------|
| SR2 RTG | zadní 2 senzory | pod SPZ | sada včetně držáku SPZ | 4.570,- |
| CBS-2 | zadní 2 senzory | do nárazníku | lakovatelné | 4.421,- |
| CBS-4 | zadní 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné | 6.355,- |
| FBSN-4D | zadní 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné | 5.448,- |
| FBSN-2D | zadní 2 senzory | do nárazníku | lakovatelné | 4.421,- |
| FBSN-4FD | přední 4 senzory | do nárazníku | Lakovatelné přední ^{1*} | 6.578,- |
| FBSN-2FD | přední 2 senzory | do nárazníku | lakovatelné, přední ^{1*} | 4.496,- |
| FBSN-6D | zadní 4 senzory + přední 2 senzory | do nárazníku | lakovatelné, přední ^{1*} | 9.756,- |
| FBSN-8D | zadní 4 senzory + přední 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné, přední ^{1*} | 11.450,- |
| FBSN-4Y | zadní 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné, display ^{2*} | 6.429,- |
| ACTIVE PARK 4 | zadní 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné | 5.448,- |
| BS - 415 | zadní 4 senzory | do nárazníku | Lakovatelné , display | 2.750,- |
| SOUND E - 20 | zadní 4 senzory | do nárazníku | Lakovatelné bez displaye | 2.875,- |
| MAXICAR LCD C9-6 | zadní 4 senzory + přední 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné, display ^{2*} | 4.350,- |
| BS 2690 | zadní 4 senzory + přední 4 senzory | do nárazníku | lakovatelné, multifunkční display ^{2*} | 4.695,- |
| <i>Jiné sady</i> | | <i>Po dohodě jsme schopni Vám zpracovat nabídku sad homologovaných v ČR</i> | | |

Vysvětlivky :

Lakovatelné = barva v sadě černá ; možno lakovat v barvě vozu (nárazníku) – **není v ceně**

Přední^{1*} = senzory se zvýšeným stíněním proti rušení

Display^{2*} = sada obsahuje display na palubní desku

***Cena /vč. montáže** = konečné ceny s DPH 20%